

Престонит В

Престонит B - Prestonit V ruiskutasoite

ТИП Готовая к применению шпатлевка, наносимая

распылением.

ОБЛАСТЬ Предназначена для грунтовочного и отделочного ПРИМЕНЕНИЯ

выравнивания стен и потолков во влажных помещениях. Наносится на поверхности из бетона, легкого бетона, на

оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности,

гипсовые и древесноволокнистые плиты, а также на ранее окрашенные поверхности. Зашпатлеванную поверхность можно окрашивать, облицовать кафелем или покрывать

виниловыми обоями.

ОБЪЕКТЫ Применяется для частичного или полного шпатлевания ПРИМЕНЕНИЯ

стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





Цвета Светло-синий.

Расход В среднем 1 л/м² при толщине слоя 1 мм. Расход зависит от ровности

подложки.

Tapa Мешок по 14 л.

Разбавитель Вода

Соотношения Вода, обычно не разбавляется.

смешивания

Способ нанесения Наносится распылителем или стальным шпателем.

Время высыхания при

+23°C и

Ок. 1 часа при толщине слоя 1 мм. Высыхание замедляется при возрастании

толщины слоя.

относительной влажности 50%

Заполняющая способность

До 2,0 мм, в зависимости от условий.

Размеры частиц/

зернистость

Не более 0,20 мм.

64 %. Сухой остаток Плотность 1.7 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации





Престонит В

инструкция по применению

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть

выше +10°С.

Предварительная подготовка После обезжиривания и очистки удалить щеткой пыль и посторонние

включения.

Выравнивание Наносить шпатлевку распылением и выровнять стальным шпателем. Можно

наносить также вручную.

После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Обычно шпатлевка

наносится 1-2 слоями.

Окраска Зашпатлеванную поверхность можно окрашивать, облицовывать кафелем или

покрывать виниловыми обоями.

Очистка

инструментов

Рабочий инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного

соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники

безопасности.

PDF

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на

свалку - соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

iha170504/ins300404/kal/180504/0016204

<u>Назад</u>

Выбрали продукт? Найдите ближайший магазин в вашем городе

